

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号：ZJZWD106-2025(A/0)
生效日期：2025-08-28

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	宁波市北仑金盾金属表面处理厂		
用人单位注册地址	浙江省宁波市北仑区柴桥街道里大湾路 128 号 1 幢 2-3 层		
用人单位联系人	张志		
报告名称及编号	宁波市北仑金盾金属表面处理厂(定期检测)-JC250986		
项目组成员	杜振旭, 徐磊杰, 赵若阳, 宁子茹, 王佳威		
现场调查人员	王佳威, 徐磊杰		
现场调查日期	2025-08-01	用人单位陪同人	郑长庆
采样与测量人员	宁子茹, 王佳威, 赵若阳, 杜振旭		
采样与测量日期	2025-09-28	用人单位陪同人	郑长庆
现场照片（见下页）			

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)
生效日期: 2025-08-28

表码: ZJZWD54-2025 浙江中一检测研究院股份有限公司 (浙江中一检测研究院股份有限公司司法鉴定中心) A/0

企业（老客户）职业病危害因素前期调查资料确认单

企业名称: 宁波市北仑区金属表面处理厂 项目编号: JC250986

序号	确认内容	是否与上一次定期检测一致	如不一致, 请描述详细变化
1	用人单位名称、统一社会信用代码、技术服务地址、联系人	☒ 是 ☐ 否	
2	在册职工人数、作业人数及近期作业人数	☐ 是 ☒ 否	在取151人。
3	工作场所及岗位设置	☒ 是 ☒ 否	王佳威
4	设备布局、设备数量及近期运行数量	☐ 是 ☒ 否	南环 镀锌线 未开成。
5	原辅材料及用量、运输方式、投料方式、装卸方式	☒ 是 ☐ 否	
6	产品、中间产品、副产品和联产品及产量	☒ 是 ☐ 否	
7	工艺流程	☒ 是 ☐ 否	
8	作业类型、作业方式、工作制度、及作业时间	☐ 是 ☒ 否	南环 镀锌线 镀锌操作 北环 镀锌线 镀锌操作 上拉下送, 镀锌 北环 镀锌线 镀锌操作 上拉下送 2#镀锌线 镀锌线。
9	个人防护用品	☐ 是 ☒ 否	口罩、耳塞、手套等, 增加耳塞, 防噪音。
10	职业病防护设施或措施	☒ 是 ☐ 否	

被调查人及电话: 张三, 135678947692 调查人: 调查日期: 2025-08-01

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)

生效日期: 2025-08-28



浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)

生效日期: 2025-08-28

